

SANT MIQUEL DEL PLA 1990

Com ja s'ha esdevingut costum,enguany novament recollim ací, les diferents actuacions efectuades per la Germandat en l'església de Sant Miquel del Pla, d'ençà de la darrera comunicació, duta a terme en el programa de l'any passat.

Un cop més, hem de referir-nos a l'enlentiment que està patint el projecte, degut a les troballes efectuades en el seu sòl¹, demora que ha provocat el que, en part, s'hagin suspès els treballs de remodelació de l'interior de l'església on, ha hores d'ara, el terra segueix quasi bé, en el mateix estat en que es trobava fa dos anys.

L'any passat², us vàrem indicar que s'estudiaven dues possibles solucions per a la conservació de l'absis de l'església del segle XII, situat al dessota del cor, davant de la porta que dona al carrer d'en Gay, trobat en el decurs dels treballs efectuats pel TED'A³. Nous informes i opinions sobre la seva conservació, apunten vers una tercera possibilitat que fa referència al seu recobriments amb sorres i/o terres escollides que el protegeixin al temps que diferenciïn la zona excavada de la resta en vistes a possibles futures excavacions arqueològiques, solució viable i aconsellable, d'una part degut al gran dispendi econòmic que implicaria el deixar-les al descobert, tal com s'havia proposat, atesa la complexitat de les solucions apuntades, d'altra la seva pròpia conservació ja que cal tenir en compte la seva situació, un lloc de pas, que podria malmetre-les amb el temps. En aquest sentit s'ha pres la decisió de presentar la proposta a la Comissió Tècnica del Patrimoni del Servei Territorial de Cultura, d'acord amb un informe emès pel Centre d'Arqueologia Urbana al qual s'ha adderit la Delegació Diocesana per a la Defensa del Patrimoni Artístic i Documental i d'Art Sacra de l'Arquebisbat de Tarragona.

Pel que fa als treballs executats, poc és el que pot dir-se. Quant a les teulades, com ja s'indicà en el darrer programa, s'ha refet la coberta d'un dels extrems, concretament on es troba l'escala d'accés al cor i triforis, al quedar sense, com a conseqüència de l'enrunament de l'habitació existent en aquell punt a la qual s'accedia des de la rectoria derruïda també juntament a gran part de les cases que constituïen l'illa, en vistes a la construcció d'una plaça, al temps que es retornava a l'estructura original de l'església.

S'ha construït també, una barbacana o ràfec al llarg de la façana que ha quedat al descobert a rel de l'enderrocament de les cases adossades a l'edifici, la qual així mateix, s'hagué d'arrebossar totalment.

Com a resultat dels treballs esmentats, també calgué fer en l'angle deixat al descobert, un tant descarnat i en perill de badar l'estructura de l'església, una corretja amb el previ apuntament, treballs supervisats tècnicament per l'Arquitecte i Aparellador, municipals.

Com en d'altres ocasions, s'ha de fer esment a la contribució que realitza l'empresa POMPEYO ORMO S.A. facilitant, de forma totalment desinteressada, maquinària per a l'execució d'alguns dels treballs. També hem de deixar constància de la col·laboració de l'establiment FOTO-CINE FERRÉ facilitant el material fotogràfic que s'utilitza, realitzant també gratuïtament, els revelats i les còpies.

Josep-Lluís GRAS i ALCALDE

Febrer 1991

NOTES A PEU DE PÀGINA

¹ Josep-Lluís GRAS i ALCALDE; *Sant Miquel del Pla (2a fase)*; programa de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, Setmana Santa 1989, pàgs. 36-45.

TED'A; *La intervenció arqueològica del TED'A en l'església de Sant Miquel del Pla*; programa de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, Setmana Santa 1990, pàgs. 26-33.

² Josep-Lluís GRAS i ALCALDE; *Sant Miquel del Pla 1989*; programa de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, Setmana Santa 1990, pàgs. 24 i 25.

³ TED'A, op. cit.