

OBRES A SANT MIQUEL DEL PLA

El passat mes de setembre s'iniciaren les obres de restauració de les parets de l'Església i de les capelles laterals. Aquestes es trobaven en mal estat de conservació degut a les humitats del subsòl que pugen per capil·laritat pels materials de que es componen les parets (pedres, morter de calç i terra). Aquestes humitats surten a la superfície del parament produint unes taques i desprendiments del morter de calç del revestiment de la paret.

Les actuacions dutes a terme han consistit en sanejar les parets arrebossades amb morter de calç, procedint a un repicat del mateix fins a l'alçada de la motllura situada aproximadament a tres metres del terra. Treta la capa del revestiment de morter de calç es neteja la superfície del parament compost de diferents materials, pedres i terres, amb aigua i raspall de pua d'acer per treure les parts de calç que queden incrustades. A continuació es procedeix al repàs dels forats trobats a les parets procedint al seu massissat amb morter i pedres si cal, fins anivellar-lo a la superfície de la paret, realització d'un arrebossat previ de morter de ciment pòrtland, aplicació sobre la superfície del parament d'una xarxa de plàstic d'1x1 centímetres en quadre, fixada a les pedres, aplicació del morter especial transpirable sobre la superfície i un acabat remolinat amb morter fi transpirable.

El mateix procediment s'ha adoptat per les parets de la sagristia.

També s'ha canviat el paviment de la sagristia ja que estava molt malmès, sense necessitat de canviar la base del paviment (solera) que es trobava en bon estat. El nou paviment col·locat és de gres amb acabat rústic.

Totes les obres han estat realitzades per l'empresa GOMEZ FRESNEDA, C.B i acabades en el mes de desembre de 2001

Josep-Maria BARTOLOMÉ i ANGUELA